精度測定検査表


Examination for precision list

メーカーブラザー年式2006管理番号P008586型式TC-S2B-O測定者金子アシスタント

振り回し(300ピッチ)

+ (+0.006) + (+0.014) + (0)

主軸振れ





直角度


【YZ】 測定值 (0.010)

【XZ】 測定値 (0.008)

【XY】測定值(0.004)







上面精度

