# 精度測定検査表

Examination for precision list

 メーカー
 ブラザー
 年式
 2001
 管理番号
 P008588


 型式
 TC-S2A-O
 測定者
 金子
 アシスタント

### 振り回し(300ピッチ)

# + (+0.020) + (+0.016) + (+0.006)

(0)

#### 主軸振れ





#### 直角度


【YZ】 測定值 (0.006)

【XZ】 測定値 (0.006)

【XY】測定值(0.006)







## 上面精度

