










番号	検査事項	測定方法図	許容値	検査結果
1	テーブル運動と主軸台及び心押台案内図との平行度		テーブル移動距離 1000について 0.01 任意の300について 0.003	0.004/400
				0.002/400
2	工作主軸穴の振れ		テストバーの口元で 0.005 150の位置で 0.0075	0.002  0.004
3	テーブル運動と工作主軸中心線又は工作主軸穴中心線との平行度		150について0.01 テストバーは先下り であってはならない  150について0.005 テストバーは手前に 傾いてはならない	0.002
				0.002
4	センタの振れ		0.005	0.002
5	工作主軸端面の振れ		0.01	0.002
6	テーブル運動と心押軸テーパ穴中心線との平行度		150について0.01 テストバーは先下り であってはならない  150について0.005 テストバーは手前に 傾いてはならない	0.008
				0.004
7	工作主軸台と心押台両センタ間の片寄り程度		0.02 心押台は低くてはな らない  0.01	0.004
				0.004
8	といし軸先端円すい面の振れ		0.005	0.002
9	といし軸軸方向の動き		0.005	